

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ЧДОУ Д/с № 20

_____ Голубева А.В.

« ____ » _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Новосибирская область

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » _____ 201__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 «Кристаллик»
- 1.2. Адрес объекта 633003 ,Новосибирская область, город Бердск, улица Боровая 4/ 8 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- административное здание 3 этажа, 1029,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта -.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ____ - ____, *капитального* __ - ____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 «Кристаллик» ЧДОУ Д/с № 20
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 633003 ,Новосибирская область, город Бердск, улица Боровая 4/ 8 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____ - _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд автобусом № 7,8 маршрутным такси № 14, 7,9

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 223 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1,2	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)	3,4,5	3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	6,7,8	5,6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	8	7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	9	8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	9

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ 2020-2032г.г. _____

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») частного дошкольного образовательного учреждения Д/с № 20 «Кристаллик» по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам на 2020-2032г.г. _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-И (О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии да _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

да _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __-да _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____ нет _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

zhit-vmeste.ru _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|-----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | ___ 1 ___ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | ___ 1 ___ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | ___ 2 ___ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | ___ 3 ___ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | ___ 1 ___ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | ___ 1 ___ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___ 4 ___ л.

Поэтажные планы 1,2 _____ на ___ 2 ___ л.

Территория прилегающая к объекту на ___ 1 ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____ - _____

Руководитель

рабочей группы Заведующий ЧДОУ Д/с № 20 «Кристаллик Голубева А.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством Г.Г. Гарага _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Гл. Бухгалтер О.М. Салагаева _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель родительской общественности
Л.Н. Анисимова (по согласованию) _____
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

_____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

_____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ___ » _____ 20__ г. (протокол № ___)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 «Кристаллик»

1.2. Адрес объекта 633003 ,Новосибирская область, город Бердск, улица Боровая 4/ 8 а

1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Не оборудовано доступными элементами информации об объекте	- К,О,С, Г,У	Оборудовать доступными элементами информации об объекте, индивидуальное решение с ТСР	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1,2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Оборудовать тактильными средствами на покрытии пешеходных путей	индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	индивидуальное решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	индивидуальное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		Не предусмотрено	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1,2	1,2	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ____ - _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 «Кристаллик»
 Адрес объекта 633003 ,Новосибирская область, город Бердск, улица Боровая 4/ 8 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	Отсутствуют- контрастная окраска первой и последней ступеней, рельефная (тактильная) полоса перед маршем	К,С	Оборудовать контрастной окраской первой и последней ступеней, рельефной (тактильной) полосой перед маршем	индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К	-	капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	3	-	К	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	4	3	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	5	4	-	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели и розетки - на высоте более 0,8 м от уровня пола	все	технические решения невозможны (согласно нормам САНПиН для ДОУ)	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 «Кристаллик»

Адрес объекта 633003 ,Новосибирская область, город Бердск, улица Боровая 4/ 8 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	коридор	6	5	-	К	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	6	Отсутствуют- контрастная окраска первой и последней ступеней, рельефная (тактильная) полоса перед маршем		оборудовать контрастной окраской первой и последней ступеней, рельефной (тактильной) полосой перед маршем	индивидуальное решение с ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует пандус	все	технические решения невозможны	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует лифт пассажирский		технические решения невозможны	-
3.5	Дверь	есть	8	7	Информирующие обозначения помещений не дублированы рельефными знаками;	С	Установить информирующие обозначения помещений с дублированными рельефными знаками	индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6	5	-	К	-	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствии	все	Установить предупредительную информацию о препятствии	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(О, С, Г, У)	6,7,8	5,6,7	Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 «Кристаллик»

Адрес объекта 633003, Новосибирская область, город Бердск, улица Боровая 4/ 8 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8	7	Не адаптировано для К	все	технические решения невозможны	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(О, С, Г, У)	8	7	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			Не адаптировано для всех групп МГН	все	-	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 «Кристаллик»
 Адрес объекта 633003, Новосибирская область, город Бердск, улица Боровая 4/ 8 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9	8	Не адаптирована для всех МГН	все	Для группы К - технические решения невозможны	индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений (туалетная комната)	ДЧ-И(О,С,Г,У)	9	8	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют системы информации на объекте	все	Оборудовать объект системами информации: обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют системы информации на объекте	все	Оборудовать объект системами информации	индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют системы информации на объекте	все	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Отсутствуют системы информации на объекте	все	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

